

4.2-ធនធានជីវសាស្ត្រ

ការសិក្សាធនធានជីវសាស្ត្រ គឺដើម្បីប្រមូល និងចងក្រងនូវព័ត៌មានផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានជីវៈចម្រុះដែលមាននៅក្នុង និងក្បែរតំបន់គំរោង ព្រមទាំងលក្ខណៈអេកូឡូស៊ីរបស់វា។ ព័ត៌មានទាំងនេះ គឺជាទិន្នន័យគោលសំរាប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន ដែលអាចយកមកធ្វើផ្ទៀងផ្ទាត់នៅពេលខាងមុខខណៈដែលតំបន់នេះមានការអភិវឌ្ឍន៍ និងជាមូលដ្ឋានសំរាប់ការវិភាគ និងវាយតម្លៃពីសក្តានុពលនៃការប៉ះពាល់ផ្សេងៗដែលនឹងបង្កឡើងដោយសារការអនុវត្តគំរោងនេះ។

ដើម្បីឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ ការសិក្សាបានបែងចែកជាពីរផ្នែកគឺ៖ ការសិក្សាជីវៈចម្រុះលើគោក និងការសិក្សាជីវៈចម្រុះក្នុងទឹក។

ការសិក្សាជីវៈចម្រុះលើគោកផ្តោតសំខាន់ទៅលើប្រភេទរុក្ខជាតិ និងប្រភេទសត្វដែលរស់នៅក្នុង និងក្បែរតំបន់គំរោង។ ការសិក្សានេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការដកស្រង់ព័ត៌មានពីឯកសារដែលមានស្រាប់ ការចុះអង្កេតផ្ទាល់ និងការសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរតំបន់គំរោង (សូមមើលសេចក្តីលម្អិតក្នុង4.2.1.1)។

ឯការសិក្សាជីវៈចម្រុះក្នុងទឹក គឺចង់ដឹងពីប្រភេទ និងបរិមាណនៃពពួកសត្វរស់នៅក្នុងទឹកដូចជាពពួកសត្វមានផ្លឹងកង(ត្រី ល្អិតសមុទ្រ ថ្មីសត្វសមុទ្រ។ល។) សត្វឥតផ្លឹងកង(ក្តាម បង្ការ ខ្យង។ល។) ផ្កាថ្មី និងពពួករុក្ខជាតិសមុទ្រ ជាពិសេសស្មៅសមុទ្រ និងសារាយសមុទ្រ។ ការសិក្សានេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការដកស្រង់ព័ត៌មានពីឯកសារដែលមានស្រាប់ ការថតរូបបាតសមុទ្រ ការអូសមង និងការសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់សិក្សា (សូមមើលសេចក្តីលម្អិតក្នុង4.2.2.1)។

4.2.1-ជីវៈចម្រុះលើគោក

4.2.1.1-វិធីសាស្ត្រ និងលក្ខខណ្ឌសិក្សា

◦ការសិក្សាតាមឯកសារ គឺអនុវត្តន៍ដោយស្រង់យកឯកសារដែលធ្លាប់សិក្សាកន្លងមកលើទីតាំងនៅក្នុង និងក្បែរតំបន់គំរោង រួមទាំងរបាយការណ៍IESIA2006¹² និងរបាយការណ៍EIA2009¹³ផងដែរ។

◦ការសិក្សាតាមការចុះអង្កេតផ្ទាល់ ធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមិនា ឆ្នាំ2010។ ទន្ទឹមគ្នានឹងការសិក្សាដោយជិះទូកដើម្បីថតបាតសមុទ្រតាមបណ្តោយឆ្នេរ ក្រុមសិក្សាក៏បានសង្កេតលក្ខណៈព្រៃកោងកាងតាមបណ្តោយឆ្នេរ ចាប់ពីព្រែកកោះតូច រហូតដល់មាត់ព្រែកត្រពាំងរពៅ។

◦ការសម្ភាសន៍គឺធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចំនួន215គ្រួសារ ដែលរស់នៅក្នុងភូមិលូស ភូមិគីឡូ12 ភូមិព្រែកចេក ភូមិកណ្តាល ភូមិព្រែកអំពិល ភូមិចង្កោន ភូមិព្រែកត្នោត ភូមិត្រពាំងរពៅ និងភូមិព្រែកក្រែងកាលពីខែមិនា ឆ្នាំ2010 និងការសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបនៅនឹងកន្លែងដើម្បីស្រង់យកព័ត៌មានអំពីវត្តមានសត្វដែលពួកគាត់ធ្លាប់ឃើញកន្លងមក និងការកើន-ថយនៃព្រៃកោងកាងជាដើម។

4.2.1.2-លទ្ធផលនៃការសិក្សាជីវៈចម្រុះលើគោក

4.2.1.2.1-ព្រៃកោងកាង

ជាទូទៅព្រៃកោងកាង គឺជាព្រៃដែលអាចដុះលើដីល្អាប់សមុទ្រដែលមានទឹកប្រៃចូលដល់ ជាពិសេសនៅតាមមាត់ព្រែក និងកូនជ្រលងដងអូរដែលមានទឹកប្រៃពីសមុទ្រហូរមកដល់។ អត្រាព្រៃកោងកាងទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រ

¹²ឯកសារយោង9
¹³ឯកសារយោង10

កម្ពុជា គ្របដណ្តប់4ខេត្ត គឺខេត្តព្រះសីហនុ ខេត្តកោះកុង ខេត្តកំពត និងខេត្តកែប។ នៅឆ្នាំ1997 ព្រៃកោងកាងគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដីប្រមាណ63,039ហិកតា ប៉ុន្តែមកដល់ឆ្នាំ2005វិសាលភាពព្រៃកោងកាងបានថយចុះនៅសល់តែប្រមាណ55,419ហិកតាប៉ុណ្ណោះ។ ផ្ទៃដីព្រៃកោងកាងក្នុងស្រុកកំពត (បច្ចុប្បន្នស្រុកកំពតត្រូវបានប្តូរឈ្មោះមកជាស្រុកទឹកឈូវិញ¹⁴) បានថយចុះពី1,179ហិកតានៅឆ្នាំ1997 មក672ហិកតានៅឆ្នាំ2005¹⁵។ ផ្ទៃដីព្រៃកោងកាងក្នុងឃុំបឹងទូកមានប្រមាណ75.34ហិកតា ឃុំកោះតូចមានប្រមាណ78.74ហិកតា និងក្នុងឃុំព្រែកត្នោតមានប្រមាណ 285.54ហិកតា ¹⁶។

តាមបណ្តោយឆ្នេរក្បែរតំបន់បូមបង្កើតយូង (ចាប់ពីព្រែកកោះតូចដល់ព្រែកត្រពាំងរពៅ) និងក្បែរតំបន់ចាក់បំពេញ(ពីព្រែកកោះតូចមកព្រែកកំពង់បាយ) មានព្រៃកោងកាងដុះដោយកន្លែង ដែលតាមរយៈការអង្កេតផ្ទាល់ឃើញថាមានចំនួន8ទីតាំង ដែលប្រវែងផ្ទៃដីដុះព្រៃកោងកាងតាមឆ្នេរនៃទីតាំងនីមួយៗត្រូវបានគណនាតាមរូបភាពផ្កាយរណប (Google Earth) ដោយផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងចំណុចទីតាំងព្រៃកោងកាងដែលបានដៅដោយប្រើGPSពេលសិក្សាអង្កេតជាក់ស្តែង។

+ទីតាំងទី1 គឺចាប់ពីខាងកើតនៃចុងព្រំខាងកើតនៃតំបន់ចាក់បំពេញប្រមាណ0.45គ.ម រហូតដល់ព្រែកកំពង់បាយ ដែលមានចំងាយសរុបប្រមាណ2.59គ.ម (ក្នុងនោះចំងាយប្រមាណ0.5គ.មជាឆ្នេរដែលមានផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនិងផែនសាទ) ហើយទីតាំងនេះមួយភាគស្ថិតក្នុងភូមិល្អស។

+ទីតាំងទី2 ចាប់ពីប្រមាណ1គ.មភាគខាងកើតផ្លូវចូលតំបន់ចាក់បំពេញ (ដែលក្រុមការងារបានចុះដៅចំណុចនោះដោយប្រើGPS) មានព្រៃកោងកាងរហូតដល់ចុងព្រំខាងកើតនៃតំបន់ចាក់បំពេញ ដែលក្នុងនោះយើងសង្កេតឃើញមានដើមកោងកាង និងដើមក្រញិប (*Lumnitzera* sp. ដែលជាប្រភេទមួយ នៃព្រៃកោងកាង¹⁷) ដុះលាយឡំគ្នា។ កន្លែងខ្លះនៃទីតាំងនេះ យើងសង្កេតឃើញមានគល់ដើមកោងកាងងាប់ (រូបភាព4.56) ហើយមានកន្លែងខ្លះយើងឃើញដើមក្រញិបដុះឡើងវិញជាលក្ខណៈរង្វើលៗ (រូបភាពក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ5 ចំណុច5.9)។ ដោយទីតាំងនោះកំពុងត្រូវបានចាក់បំពេញ ធ្វើឲ្យមានការពិបាកក្នុងការដើរកំណត់ព្រំនៃផ្ទៃដីដុះកោងកាងនេះ ក្រុមការងារបានគណនាក្រឡាផ្ទៃតាមផែនទីJICA 2002 គិតចាប់ពីចំណុចដែលបានដៅរហូតដល់ចុងខាងកើតព្រំតំបន់ចាក់បំពេញ ដែលលទ្ធផលនៃការគណនាបង្ហាញថាព្រៃកោងកាងកំពុងដុះនៅទីតាំងទី2នេះមានក្រលាផ្ទៃប្រមាណ35ហ.ត លាតសន្ធឹងតាមឆ្នេរប្រមាណ 2.92គ.ម (រូបភាព4.55 ព្រៃកោងកាងនៅជាប់តំបន់ចាក់បំពេញ)។

តាមការសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិល្អស និងភូមិតីឡូ12បានឲ្យដឹងថា អ្នកឆ្លើយសម្ភាសន៍ភាគច្រើន(89% ក្នុងភូមិល្អស 67%ក្នុងភូមិតីឡូ12)បានឆ្លើយថា ព្រៃកោងកាងក្នុងភូមិរបស់គាត់មានការថយចុះ។ ចំពោះមូលហេតុនៃការថយចុះ ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានឆ្លើយថាថយចុះទាំងនោះ 63%នៅភូមិល្អស និង56%នៅភូមិតីឡូ12បានឆ្លើយថា បណ្តាលមកពីការចាក់ដីបំពេញឆ្នេរ ចំណែកអ្នកនៅសល់ភាគច្រើនឆ្លើយថាបណ្តាលមកពីមានការកាប់ឆ្កា។ យ៉ាងណាមិញ នៅប៉ែកខាងលិចផ្លូវចូលតំបន់ចាក់បំពេញ យើងសង្កេតឃើញមានកូនកោងកាងដែលក្រុមហ៊ុនទើបដាំតាមមាត់ព្រែកជីកខាងជើងតំបន់ចាក់បំពេញ និងព្រែកជីក100មធ្វើដែរ។

- +ទីតាំងទី3 ចាប់ពីមាត់ព្រែកកោះតូចទៅទិសខាងលិចចំងាយប្រមាណ2.93គ.ម។
 - +ទីតាំងទី4 នៅម្តុំខាងកើតព្រែកត្នោតដែលលាតសន្ធឹងលើចំងាយប្រមាណ1.83គ.ម។
- ទីតាំងទី3 និងទីតាំងទី4 ស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកចេក ភូមិកណ្តាល និងភូមិព្រែកអំពិល ដែលជាភូមិស្ថិតតាមបណ្តោយឆ្នេរចាប់ពីព្រែកកោះតូចដល់ព្រែកត្នោត។ តាមការសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិទាំងបី បានឲ្យដឹងពីស្ថានភាព

¹⁴ឯកសារយោង2
¹⁵ឯកសារយោង3
¹⁶ឯកសារយោង4
¹⁷ឯកសារយោង1

ព្រៃកោងកាងនៅភូមិរបស់ពួកគាត់ដូចគ្នាទៅ៖ ចំពោះភូមិព្រែកចេក 70%នៃអ្នកឆ្លើយសម្ភាសន៍បានឆ្លើយថា ព្រៃកោងកាងនៅភូមិរបស់គាត់មានការថយចុះ ដោយសារមានការកាប់ធ្លាក់ប្រជាពលរដ្ឋ រីឯ30%ឆ្លើយថាមានការកើនឡើង ដោយសារមានការអភិរក្ស។ អ្នកឆ្លើយសម្ភាសន៍នៅភូមិកណ្តាល(57%) និងភូមិព្រែកអំពិល(71%)បានកត់សំគាល់ថា ព្រៃកោងកាងនៅភូមិរបស់គាត់មានការកើនឡើង ដោយសារមានការការពារ និងហាមមិនឲ្យកាប់។ រីឯអ្នកផ្សេងទៀត (36%នៅភូមិកណ្តាល 23%នៅភូមិព្រែកអំពិល)បានឆ្លើយថា ព្រៃកោងកាងមានការថយចុះបណ្តាលមកពីការកាប់ធ្លាក់។

- + ទីតាំងទី5 ចាប់ពីមាត់ព្រែកក្តាតទៅទិសខាងលិច(ឆ្ពោះទៅព្រែកត្នោត)ចំងាយប្រមាណ0.59គ.ម។
- + ទីតាំងទី6 ចាប់ពីខាងលិចព្រែកក្តាតប្រមាណ2គ.មទៅទិសខាងលិច(ឆ្ពោះទៅព្រែកត្នោត)ចំងាយប្រមាណ 3.55គ.ម។


ទីតាំងទី5 និងមួយផ្នែកនៃទីតាំងទី6 ស្ថិតនៅក្នុងភូមិចង្កោន។ តាមការសាកសួរព័ត៌មានពីប្រធានសហគមន៍ គ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានតំបន់ឆ្នេរក្នុងភូមិចង្កោន បានឲ្យដឹងថា បច្ចុប្បន្នផ្ទៃដីព្រៃកោងកាងស្ថិតក្នុងដែនសហគមន៍ភូមិចង្កោនមាន12ហិកតា។ លោកក៏បានឲ្យដឹងដែរថា ក្នុងកំឡុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2009 សហគមន៍បានដាំបន្លែមដើមកោងកាងប្រមាណជាង10ម៉ឺនដើម ក្រោមជំនួយរបស់អង្គការUNDP លើក្រលាផ្ទៃប្រមាណ40ហិកតា។ តាមទិន្នន័យសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋភូមិចង្កោនវិញយើងឃើញថា អ្នកឆ្លើយសម្ភាសន៍45%បានឆ្លើយថា ព្រៃកោងកាងក្នុងភូមិរបស់គាត់មានការកើនឡើង ដោយសារមានការអភិរក្សពីសំណាក់សហគមន៍ ដែលទន្ទឹមនឹងនោះ30%បានឆ្លើយថាមានការថយចុះ(ដែលក្នុងចំណោម30%នោះ មាន83%បានឆ្លើយថាដោយសារការកាប់ធ្លាក់)។

+ ទីតាំងទី7 មានចាប់ពីមាត់ព្រែកត្នោតទៅទិសខាងកើតប្រវែងប្រមាណ1.1គ.មដែលស្ថិតក្នុងភូមិព្រែកត្នោត។ តាមការសាកសួរព័ត៌មានពីប្រធានសហគមន៍គ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានតំបន់ឆ្នេរភូមិព្រែកត្នោតបានឲ្យដឹងថា បច្ចុប្បន្នផ្ទៃដីព្រៃកោងកាងស្ថិតក្នុងដែនសហគមន៍ភូមិព្រែកត្នោតមាន20ហិកតា។ ចំពោះស្ថានភាពព្រៃកោងកាងតាមរយៈការសម្ភាសន៍ 75%នៃអ្នកឆ្លើយសម្ភាសន៍នៅភូមិព្រែកត្នោតបានឆ្លើយថា ព្រៃកោងកាងនៅភូមិរបស់គាត់មានការកើនឡើងដោយសារមានការអភិរក្ស។

+ ទីតាំងទី8 ចាប់ពីមាត់ព្រែកត្នោតដល់ព្រែកត្រពាំងរពៅ(នៅក្នុងភូមិព្រែកក្រែង និងភូមិត្រពាំងរពៅ)ដែលមានចំងាយប្រមាណ3.66គ.ម។ តាមសំដីរបស់សមាជិកគណៈកម្មការសហគមន៍ភូមិព្រែកក្រែង-ត្រពាំងរពៅម្នាក់បានបញ្ជាក់ថា មិនទាន់មានទិន្នន័យផ្ទៃដីព្រៃកោងកាងនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ទេ ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះរដ្ឋបាលជលផល និងសហគមន៍ភូមិព្រែកក្រែង-ត្រពាំងរពៅបានសិក្សាទំហំព្រៃកោងកាងក្នុងដែនសហគមន៍ ប៉ុន្តែពុំទាន់មានលទ្ធផលផ្លូវការនៅឡើយទេ។ តាមការសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិត្រពាំងរពៅបានឲ្យដឹងថា 68%នៃអ្នកដែលបានសម្ភាសន៍បានឆ្លើយថា ព្រៃកោងកាងនៅភូមិរបស់ពួកគាត់ថយចុះ ដែលក្នុងនោះ93%បានឆ្លើយថា មូលហេតុដោយសារការលួចកាប់ធ្លាក់អុសដុតពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋ។ ចំណែក24%ទៀតឆ្លើយថា ព្រៃកោងកាងមានការកើនឡើងដោយសារមានការអភិរក្ស។ ចំណែកភូមិព្រែកក្រែងវិញ 47%បានឆ្លើយថា ព្រៃកោងកាងនៅភូមិពួកគាត់មានការថយចុះដោយសារតែការកាប់ធ្លាក់។ ផ្ទុយទៅវិញ 30%បានឆ្លើយថា ព្រៃកោងកាងបានកើនឡើងដោយសារការអភិរក្ស ហើយ10%ទៀតឆ្លើយថា មិនមានការប្រែប្រួលទេ។

ក្រៅពីទីតាំងទាំង៨នេះ នៅតាមឆ្នេរកន្លែងខ្លះជាឆ្នេរដែលមិនមានកោងកាង(មានដើមឈើផ្សេង) និងកន្លែងខ្លះមានផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ(មានបង្ហាញក្នុងរូបភាព4.56 និងនៅឧបសម្ព័ន្ធ5)។

រូបភាព 4.55 ផែនទីផ្ទៃដីប្រកាងក្នុងឃុំបឹងទូក ឃុំកោះតូច និងឃុំព្រែកត្នោត



ផ្ទះលេខ២២B, ផ្លូវលេខ២៣០, សង្កាត់ទឹកល្អក់៣, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ. ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 ទូរស័ព្ទ : (855) 23 210 313, ទូរសារ : (855) 23 214 070, អ៊ីមែល : info@ces.com.kh, គេហទំព័រ : www.ces.com.kh


រូបភាព 4.56 ព្រៃកោងកាង




ព្រៃកោងកាងនៅខាងជើងរៀងខាងកើតតំបន់ចាក់បំពេញ
(ខាងកើតប្រមាណ1គ.មពីផ្លូវចូលតំបន់ចាក់បំពេញ)



កូនកោងកាងដែលក្រុមហ៊ុនដាំតាមមាត់ព្រែកដឹក
(ខាងលិចផ្លូវចូលតំបន់ចាក់បំពេញ)



ព្រៃកោងកាងដែលងាប់នៅខាងជើងរៀងខាងកើតតំបន់ចាក់បំពេញ
(ខាងកើតផ្លូវចូលតំបន់ចាក់បំពេញប្រមាណ800ម)



កូនកោងកាងទើបនឹងដាំក្នុងសហគមន៍ភូមិចង្កោន
(ខាងកើតព្រែកស្មាច់)

៧ អត្ថប្រយោជន៍នៃព្រៃកោងកាង

ព្រៃកោងកាងមានសារៈសំខាន់ណាស់សំរាប់ការរស់រាននៃប្រភេទត្រីមួយចំនួន និងការរស់សមុទ្រ ដោយសារព្រៃនេះជាជំរក កន្លែងបង្កកំណើត និងជាកន្លែងរកចំណីនៃប្រភេទត្រីមួយចំនួន។ ព្រៃកោងកាងក៏មានតួនាទីផងដែរក្នុងកិច្ចការពារសំណឹកឆ្នេរ និងខ្យល់ព្យុះ។ ក្រៅពីនោះព្រៃកោងកាងក៏ជាជំរក និងកន្លែងរកចំណីនៃប្រភេទសត្វស្លាបមួយចំនួនផងដែរ។ ជាក់ស្តែងយើងសង្កេតឃើញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបាននេសាទនៅក្បែរព្រៃកោងកាង ហើយនិងឃើញសត្វស្លាបដែលរកចំណីនៅក្បែរព្រៃកោងកាង(រូបភាពក្នុងឧបសម្ព័ន្ធផ្នៃ ៥ ចំណុច5.9)។

ការរេចរើល ឬបាត់បង់ព្រៃកោងកាងជាការគំរាមកំហែងដល់ពពួកសត្វដែលអាស្រ័យនឹង ព្រៃកោងកាងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពពួកសត្វទាំងនោះថយចុះ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាស្រ័យនឹងការនេសាទនៅក្បែរតំបន់កោងកាងក៏ត្រូវជួបនឹងការលំបាកផងដែរ។

4.2.1.2.2- រុក្ខជាតិលើគោកតាមភូមិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

តាមតាមរយៈការសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ក្រុមការងារនៅខែមិនា ឆ្នាំ2010 និងរបាយការណ៍EIA2009¹⁸ បានឲ្យដឹងពីប្រភេទដំណាំនៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគាត់ មានសរុប31ប្រភេទ ដែលមានបង្ហាញក្នុងតារាង4.16ខាងក្រោម។ តារាង 4.16 ប្រភេទដំណាំនៅតាមភូមិក្បែរតំបន់គំរោង

ល.រ	ឈ្មោះក្នុងតំបន់	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ
1	ស្វាយ	<i>Mangifera indica L.</i>
2	ត្រាវ	
3	ឌីឡីក	
4	ត្រកួន	
5	អំពៅ	<i>Saccharun officinarum</i>
6	ចេក	<i>Musa</i>
7	ដូង	<i>Cocos nucifera L.</i>
8	ត្របែក	<i>Psidium guajava L.</i>
9	ល្អុង	
10	ស្លឹកត្រៃ *	
11	អំពិលទឹក *	<i>Pithecellobium dule</i>
12	ក្រូចសើច *	<i>Citrus hystrix DC.</i>
13	ក្រូចឆ្មារ *	<i>Citrus aurantifolia</i>
14	កន្ទួត *	
15	ក្រសាំង *	
16	ខ្នុរ *	<i>Artocarpus heterophyllus lam</i>
17	ត្នោត *	
18	ត្រប់ *	
19	ទឹកដោះគោ *	
20	ទៀបបារាំង *	<i>Annona muricata L.</i>
21	ទៀបបាយ *	<i>Annona squamosa L.</i>
22	ធុរេន *	<i>Durio ziberhinus</i>
23	ឫស្សី *	<i>Bambusa</i>
24	ព្រីង *	
25	ពុទ្រា *	<i>Ziziphus mauritiana</i>
26	ម្លូង *	
27	មៀន *	<i>Dimocarpus longan</i>
28	ល្បើត *	
29	ស្រូវ *	<i>Oryza sativa</i>

¹⁸ឯកសារយោង10

ល.រ	ឈ្មោះក្នុងតំបន់	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ
30	ស្តៅ *	
31	ស្លា *	

សំគាល់៖ សញ្ញា (*) លទ្ធផលរបាយការណ៍EIA2009(ឯកសារយោង10)

4.2.1.2.3-សត្វលើគោកតាមព្រៃកោងកាង និងតាមមាត់សមុទ្រ

តាមរយៈការសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋ បានឲ្យដឹងពីប្រភេទសត្វលើគោកដែលពួកគាត់ធ្លាប់ជួបប្រទះឃើញមានប្រភេទពួកបក្សី27ប្រភេទ និងប្រភេទល្អិត7ប្រភេទដែលមានបង្ហាញក្នុងតារាង4.17ខាងក្រោម។


តារាង 4.17 សត្វលើគោកនៅតាមព្រៃកោងកាង

ល.រ	ឈ្មោះក្នុងតំបន់	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ
បក្សី		
1	កុក	<i>Egretta garzetta</i>
2	ជុំជុល	<i>Crake sp.</i>
3	រំពេ	<i>Sterna hirundo</i>
4	សារិកាកែវ	
5	សេក	
6	តាវ៉ៅ	<i>Cacomantis merulinus</i>
7	ប្រឺក	<i>Dendrocygna javanica</i>
8	ខ្លែង	
9	មាន់ទឹក	<i>Amaurornis phoenicurus</i>
10	ក្អែកទឹក	<i>Phalacrocorax niger</i>
11	លលក	
12	ភ្នំ	<i>Gallinax cinerea</i>
13	ព្រាប	<i>Pigeon sp.</i>
14	ត្រចៀកកាំ	
15	ក្រសារ	
16	ក្រូច	
17	គ្រលឹងគ្រលោង	<i>Sturnus nigricollis</i>
18	ទោម	<i>Porphyrio porphyrio</i>
19	គ្របកត្រពាំង	
20	ស្នាំង	
21	ចាបពពេច	
22	ចាបក្រូច *	<i>Pycnonotus goiavier</i>
23	ចាបគេត *	<i>Orthotomus sutorius</i>
24	ត្រដេវិចក្បាលបៃតង *	<i>Merops philippinus</i>

ល.រ	ឈ្មោះក្នុងតំបន់	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ
25	ត្រចៀកកាំចុងខ្នងស*	<i>Apus affinis</i>
26	រំពេតូច*	<i>Sterna albifrons</i>
27	អន្ទេបខ្មៅ*	<i>Dicrurus macrocercus</i>
ល្អិត		
28	ពស់	<i>Snake sp.</i>
29	ខ្លាត្រី	
30	សំពោច	
31	តុកកែ*	<i>Gekko gecko</i>
32	ថ្លើន*	
33	បង្គុយ*	
34	អណ្តើក*	

សំគាល់៖ សញ្ញា (*) លទ្ធផលរបាយការណ៍EIA2009(ឯកសារយោង10)

រូបភាព 4.57 សត្វរំពេតនៅខោសកាជឿវខាងលិចមាត់ព្រែកត្នោត និងនៅលំហសមុទ្រ



4.2.2-ធនធានជីវៈចម្រុះក្នុងទឹក


ការសិក្សាជីវៈចម្រុះក្នុងទឹកនៅក្នុង និងក្បែរតំបន់គំរោង បង្ហាញឲ្យដឹងពីវត្តមាន បរិមាណនៃពពួកសត្វ និង រុក្ខជាតិដែលមានជីវិតរស់នៅក្នុងទឹក និងនៅបាតសមុទ្រ ដូចជា៖

- ពពួកមានផ្លឹងកង៖ ត្រី
- ពពួកគ្មានផ្លឹងកង៖ ក្តាម បង្ហា ខ្យង.....
- ពពួកស្មៅ ផ្កាថ្មី សារាយ និងរុក្ខជាតិសមុទ្រផ្សេងទៀត។

តាមរបាយការណ៍បូកសរុបសភាពការណ៍វិស័យជលផលប្រចាំឆ្នាំ2009 និងទិសដៅវិធានការឆ្នាំ2010របស់ រដ្ឋបាលជលផលបង្ហាញថាចាប់ឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2009ផលចាប់វារីសត្វសមុទ្រទូទាំងប្រទេសមានការកើនឡើងពី36,000 តោនទៅ75,000តោន ដោយឡែកក្នុងខេត្តកំពតផលចាប់វារីសត្វសមុទ្រមានការប្រែប្រួលពី6,700តោនដល់5,600 តោន(មានបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោម)។

បើតាមអនុសាសន៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈកម្មការប្រជាជនខេត្តតានយ៉ាងនៃសារធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយម វៀតណាម និងអភិបាលខេត្តកំពតបានបញ្ជាក់ថាផលចាប់ក្នុងមួយខ្នាតឧបករណ៍មានការថយចុះចាប់ពីឆ្នាំ2000។ ម្យ៉ាងទៀតតាមរបាយការណ៍ស្ថានភាពបរិស្ថាន និងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាលើកទី2 ឆ្នាំ2007 ក៏បាន បង្ហាញផងដែរថា កំណើនផលចាប់បណ្តាលមកពីកំណើនចំនួនទូកនេសាទទាំងនៅសមុទ្រខាងក្នុង និងខាងក្រៅ។

រូបភាព 4.58 ក្រាហ្វិកផលចាប់វិសត្វសមុទ្រក្នុងខេត្តនីមួយៗតាមតំបន់ឆ្នេរចាប់ពីឆ្នាំ2000ដល់2009



4.2.2.1-វិធីសាស្ត្រ និងលក្ខខណ្ឌសិក្សា

ដើម្បីសិក្សាប្រភេទជីវៈចម្រុះខាងលើ ក្រុមសិក្សាបានជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

◦ ការសិក្សាតាមឯកសារ៖ គឺស្រង់យកព័ត៌មានដែលមានស្រាប់តាមរយៈប្រព័ន្ធវីបសាយ តាមសៀវភៅ និង ឯកសារផ្សេងៗទៀតរួមទាំងរបាយការណ៍IESIA 2006¹⁹ និងរបាយការណ៍EIA2009²⁰ផងដែរ។

◦ ការថតអង្កេតបាតសមុទ្រ៖ គឺការអង្កេតមើលនូវវត្ថុមានរបស់ពួកជីវៈចម្រុះនៅបាតសមុទ្រ ជាពិសេស រុក្ខជាតិ សមុទ្រ ដូចជា ស្មៅ សារាយសមុទ្រ និងពពួកសត្វដែលមិនបម្លាស់ទី ដូចជាផ្កាថ្មជាដើម តាមរយៈការទំលាក់ ម៉ាស៊ីនថត ពីលើទូកដើម្បីថតនៅចំណុចដែលបានកំណត់។ ការថតចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី16 ដល់ថ្ងៃទី21 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2010។ ទីតាំងថតត្រូវបានជ្រើសរើសចំនួន22ទ្បត់ចំបង ដែលទ្បត់នីមួយៗមានទំហំ2គ.មx2គ.ម ក្នុងមួយទ្បត់ៗយក3ចំណុច ដែលក្នុង1ចំណុចថតក្នុងប្រវែងប្រមាណ10ម៉ែត្រ។ រយៈពេលថតជាមធ្យមមានប្រមាណ10នាទីក្នុង1ចំណុច។ ក្រៅពី នេះមាន17បំណុលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ ដែលចំណុចទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងដែនសហគមន៍គ្រប់គ្រងធនធាន ធម្មជាតិ និងបរិស្ថានតំបន់ឆ្នេរកូមិចង្កោន កូមិព្រែកត្នោត និងកូមិព្រែកក្រែង-ត្រពាំងពៅ។

សមាជិកចូលរួមមានអ្នកបង្ហាញផ្លូវ1នាក់ អ្នកកាន់ម៉ាស៊ីនថត1នាក់ អ្នកត្រួតពិនិត្យរូបភាព1នាក់ អ្នកកត់ត្រា 1នាក់ អ្នកអូសខ្សែយុថ្នាំ1នាក់ និងអ្នកបញ្ជាទូក1នាក់ដែលជាតំណាងសហគមន៍កូមិព្រែកត្នោតផងដែរ។ ទីតាំងសិក្សា មានបង្ហាញជូនក្នុងរូបភាព4.59។ លក្ខខណ្ឌនៃការថតបាតសមុទ្រមានបង្ហាញក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ3 ចំណុច3.5 ចំណែក ដល់ទូទៅពីការថត មានបង្ហាញក្នុងកំណត់ហេតុសិក្សាជីវៈចម្រុះក្នុងទឹកក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ3 ចំណុច3.4។

¹⁹ឯកសារយោង9
²⁰ឯកសារយោង10

ការនេសាទ៖ គឺដើម្បីឲ្យដឹងពីវត្តមានប្រភេទ និងរបាយចំនួនតាមទីតាំងនីមួយៗរបស់ពួកកាវរស់នៅក្នុង ទឹក និងបាតសមុទ្រ។ វិធីសាស្ត្រនេះមានលក្ខណៈលំអិតជាងវិធីសាស្ត្រថតអង្កេតបាតសមុទ្រ ហើយត្រូវបានធ្វើឡើង ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ និងផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៅលើព័ត៌មានដែលទទួលបានពីវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀត។ ការនេសាទត្រូវបាន ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី22-23 និង25 ខែមីនា ឆ្នាំ2010។ ការអូសមុងត្រូវបានជ្រើសរើសសំរាប់ការនេសាទ។ ខ្សែអូសមុងត្រូវ បានកំណត់ដោយគូសចេញពីខ្សែគោល(ខ្សែគោលកំណត់យកទិសដូចទៅខាងជើង→ត្បូង) ខ្សែអូសមុងនីមួយៗ(ជា ទូទៅស្ថិតតាមទិសកើត→លិច)មានប្រវែងម្រមណា500ម៉ែត្រ ហើយមានគម្លាតពីគ្នាប្រមាណ1គ.ម។ ខ្សែដែលត្រូវអូស មាន95ខ្សែ ប៉ុន្តែជាក់ស្តែង អូសបានតែ79ខ្សែប៉ុណ្ណោះ ដោយសារឧបសគ្គមួយចំនួន ដូចជាចំណុចខ្លះមានថ្ម(ចំណុច P34 P36 និងP39នៃរូបភាព4.59) ឬមានទឹកកកពេក ហើយចំណុចខ្លះទៀត ស្ថិតក្នុងតំបន់មានបង្គោលដាំសារាយ របស់ប្រជាពលរដ្ឋ។

មុងដែលត្រូវបានជ្រើសរើសយកមកប្រើប្រាស់មានពីរប្រភេទ។


-ប្រភេទទីមួយគឺមុងខាវ សំរាប់អូសដើម្បីសិក្សាជីវៈចម្រុះដែលនៅឆ្ងាយពីតំបន់ឆ្នេរ(ទឹកជ្រៅ) ចំនួន58ខ្សែ ដែលមុងនេះមានប្រវែង15ម និងទំហំរន្ធសំណាញ់ពី3.0-2.5-1.8ហ៊ុន ។

-ប្រភេទទីពីរគឺមុងក្រក សំរាប់សិក្សាជីវៈចម្រុះនៅក្បែរឆ្នេរតាមទីតាំងដែលមានជម្រៅទឹកកក ឬស្ថិតក្នុងដែន សហគមន៍ដែលមិនអាចប្រើមុងខាវបាន) ចំនួន21ខ្សែ ដែលមុងក្រកដែលប្រើប្រាស់សំរាប់ការសិក្សានេះ មានប្រវែង 150ម ជម្រៅ3ម ទំហំរន្ធសំណាញ់3.5ហ៊ុន។ នៅពេលទៅដល់ចំណុចត្រូវដាក់មុង មុងត្រូវបានទំលាក់ បន្ទាប់មកអ្នក បញ្ជាទូកបានជិះព័ទ្ធបញ្ជាសទ្រនិចនាឡិកា រួចយកដំបងឬស្បៀវាយទឹកដើម្បីឲ្យត្រីរត់ជាប់មុង ក្រោយមកទើបលើក មុងឡើង។ ចំពោះទីតាំងសិក្សាតាមវិធីសាស្ត្រនេះ មិនអាចបញ្ជាក់ពីវត្តមានពួកសត្វរស់នៅបាតសមុទ្របានឡើយ។

សត្វ និងរុក្ខជាតិដែលប្រមូលបាន ត្រូវបានយកមកធ្វើកំណត់ត្រា(ឈ្មោះក្នុងតំបន់ ប្រវែង ទំងន់ និងបរិមាណ) និងថតរូប។ ក្នុងការសិក្សានេះ មានការចូលរួមដោយតំណាងពីសហគមន៍បី(សហគមន៍គ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានតំបន់ឆ្នេរភូមិព្រែកត្នោត សហគមន៍នេសាទភូមិចង្កោន និងភូមិត្រពាំងរពៅ-ព្រែកក្រែង) និងប្រជានេសាទ នៅតាមផែនេសាទក្បែរតំបន់សិក្សាផងដែរ។ ខ្សែអូសមុងមានបង្ហាញក្នុងរូបភាព4.60ខាងក្រោម រីឯទីតាំង និងលក្ខខណ្ឌ នៃការនេសាទមានបង្ហាញក្នុងឧបសម្ព័ន្ធចំណុច3.6។ កំណត់ហេតុនៃការសិក្សាមានបង្ហាញក្នុងឧបសម្ព័ន្ធចំណុច3.4

ការសម្ភាសន៍៖ ត្រូវបានធ្វើឡើងផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចំនួន215គ្រួសារ ដែលរស់នៅក្នុងភូមិលួស ភូមិ គីឡូ12 ភូមិព្រែកចេក ភូមិកណ្តាល ភូមិព្រែកអំពិល ភូមិចង្កោន ភូមិព្រែកត្នោត ភូមិត្រពាំងរពៅ និងភូមិព្រែកក្រែង នាខែមីនា ឆ្នាំ2010 និងការសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបនៅនឹងកន្លែង ដើម្បីស្រង់យកព័ត៌មានអំពីវត្តមានវិសត្វ កម្រដែលពួកគាត់ធ្លាប់ឃើញកន្លងមក និងការកើន-ថយនៃផ្កាថ្ម ស្មៅសមុទ្រ សារាយជាដើម។

រូបភាព 4.59 ផែនទីទីតាំងដែលបានសិក្សាតាមវិធីសាស្ត្រថ្នល់តែងតែបាតសមុទ្រ



ផ្ទះលេខ២២B, ផ្លូវលេខ២៣០, សង្កាត់ទឹកល្អក់៣, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 ទូរស័ព្ទ : (855) 23 210 313, ទូរសារ : (855) 23 214 070, អ៊ីមែល : info@ces.com.kh, គេហទំព័រ : www.ces.com.kh

4.2.2.2-លទ្ធផលនៃការសិក្សាជីវៈចម្រុះក្នុងទឹក

4.2.2.2.1-វាវិសត្វ

វត្តមានវាវិសត្វនៅក្នុង និងកែវត្របត់គំរោងតាមវិធីសាស្ត្រសិក្សានីមួយៗមានបង្ហាញក្នុងតារាង4.18។

តារាង 4.18 វត្តមានវាវិសត្វតាមវិធីសាស្ត្រសិក្សានីមួយៗ

ល.រ	ឈ្មោះក្នុងតំបន់	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ប្រទះឃើញតាមវិធីសាស្ត្រ			
			ប្រើមងខា វ	ប្រើមងក្បក	ថតបាតសមុ ទ្រ	សម្ភាសន៍
1	ត្រីកញ្ចាញ់ប្រាស	<i>Parambassis wolffii</i>	•			
2	ត្រីកាកឹម	<i>Stolephorus indicus</i>	•			
3	ត្រីក្តូចិន	<i>Saurida undosquamis</i>	•			
4	ត្រីដំឡូង	<i>Oxyurichthys micropepis</i>	•	•		
5	ត្រីដំឡូងស		•			
6	ត្រីគោ	<i>Monacanthus chinensis</i>	•			
7	ត្រីល្អិត		•			
8	ត្រីក្រាញ់សមុទ្រ	<i>Lobotes surinamensis</i>	•		•	
9	ត្រីកី	<i>Gazza minuta</i>	•	•		
10	ត្រីមាន់ចៃឈ្មោល		•			
11	ត្រីមាន់ចៃញី		•			
12	ត្រីមាន់ចៃ		•			
13	ត្រីអូច	<i>Nibeia soldado</i>	•			
14	ត្រីមិនស្គាល់ឈ្មោះ(1)		•			
15	ត្រីកន្ត្រងប្រេង		•			
16	ត្រីដូងដុរ	<i>Gerres filamentosus</i>	•	•		
17	ត្រីកីខ្លួនមូល		•			
18	ត្រីវ៉ែកធំ	<i>Priacanthus tayenus</i>	•			
19	ត្រីសំបកក្រាស់		•			
20	ត្រីសេក	<i>Upeneus moluccensis</i>	•			
21	ត្រីត្រសក់	<i>Crescent perch or Jarbua</i>	•			
22	ត្រីកន្ត្រាំងក្រអូប	<i>Siganus canaliculatus</i>	•			
23	ត្រីកន្ត្រាំង	<i>Siganus guttatus</i>	•			
24	ត្រីកំពត	<i>Lagocephalus spadiceus</i>	•			

ល.រ	ឈ្មោះក្នុងតំបន់	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ប្រទះឃើញតាមវិធីសាស្ត្រ			
			ប្រើមងខា រ	ប្រើមងក្បូក	ថតបាតសមុ ទ្រ	សម្ភាសន៍
25	ត្រីលីមលើម		•			
26	ត្រីមាត់ស្រួច		•			
27	ត្រីព្រលួស	<i>Sillago sihama</i>	•	•		
28	ត្រីសាច់		•			
29	ត្រីតុកកែ	<i>Epinephelus amblycephalus</i>	•			
30	ត្រីគោស្នែង	<i>Tripodichthys blochii</i>	•			
31	ត្រីដាវ		•			
32	ត្រីស្រកាវែង		•			
33	ត្រីអន្ទង់		•			
34	ត្រីអណ្តាតផ្តែ	<i>Strabozebrias bilineata</i>	•			
35	ត្រីកន្ទុយវែង	<i>Megalaspis cordyla</i>	•			
36	ត្រីក្រហម		•			
37	ត្រីចាប់ច		•			
38	ត្រីទន្សាយ		•			
39	ត្រីខ្សែមាស	<i>elaroides leptolepis</i>	•			
40	ត្រីសេះ	<i>Sea horse sp.</i>	•			
41	ត្រីមិនស្គាល់ឈ្មោះ(2)		•			
42	ត្រីមិនស្គាល់ឈ្មោះ(3)		•			
43	ត្រីមិនស្គាល់ឈ្មោះ(4)		•			
44	ត្រីកន្ទុយក្របី		•			
45	ត្រីចាក		•			
46	ត្រីកិសន្លឹក		•			
47	ត្រីស្រកាក្រាស់	<i>Scolopsis taeniopterus</i>	•			
48	ត្រីកិធំ		•			
49	ត្រីកាជី	<i>Diagramma pictus</i>	•			
50	ត្រីកន្ទុយធូតមាស		•			
51	ត្រីចង្វាមាស		•			
52	ត្រីកន្ទុយភ្លើង		•			
53	ត្រីគ្រាប់ខ្នុរ	<i>Lethrinus lentjan</i>	•	•		

ល.រ	ឈ្មោះក្នុងតំបន់	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ប្រទះឃើញតាមវិធីសាស្ត្រ			
			ប្រើមងខាវ	ប្រើមងក្បក	ថតបាតសមុទ្រ	សម្ភាសន៍
54	ត្រីចង្កូមបី	<i>Otoithes ruber</i>	•			
55	ត្រីស្លាបមាស		•			
56	ត្រីមិនស្គាល់ឈ្មោះ(5)		•			
57	ត្រីមិនស្គាល់ឈ្មោះ(6)		•			
58	ត្រីមិនស្គាល់ឈ្មោះ(7)		•			
59	ត្រីមិនស្គាល់ឈ្មោះ(8)		•			
60	ត្រីមិនស្គាល់ឈ្មោះ(9)		•		•	
61	ត្រីមិនស្គាល់ឈ្មោះ(10)		•		•	
62	ត្រីកាម៉យ	<i>Anodontostoma chacunda</i>	•	•		
63	ត្រីអណ្តែងបារាំង	<i>Plotosus lineatus</i>	•			
64	ត្រីគីង្កក់	<i>Allenbatrachus grunniens</i>	•			
65	ឆ្លាមតុកកែ	<i>Chyloscyllium punctatum</i>	•			
66	ត្រីមិនស្គាល់ឈ្មោះ(11))-(ពណ៌ខ្មៅលាយស)		•			
67	ត្រីបោះត្រា	<i>Lutjanus johnii</i>		•		
68	ត្រីក្បក	<i>Mugil cephalus</i>		•		
69	ត្រីកំប៉ាស			•		
70	ត្រីគោឆ្នុត	<i>Pseudotriacanthus strigilifer</i>		•		
71	ត្រីកិឆ្នុត			•		
72	ត្រីគូន	<i>Atule mate</i>		•		
73	ត្រីព្រលួសផ្កា	<i>Sillago aeolus</i>		•		
74	ត្រីក្បាលគោ			•		
75	ត្រីអ៊ុយឌុយ			•		
76	ត្រីកាម៉ុង	<i>Rastrelliger brachysoma</i>		•		
77	ត្រីកន្ទុយរាវ			•		
78	ត្រីកាឡាំង	<i>Scomberoides</i>		•		

ល.រ	ឈ្មោះក្នុងតំបន់	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ប្រទះឃើញតាមវិធីសាស្ត្រ			
			ប្រើមងខា រ	ប្រើមងក្បក	ថតបាតសមុ ទ្រ	សម្ភាសន៍
		<i>commersonianus</i>				
79	ត្រីស្លឹកបើស			•		
80	ត្រីផ្កាងផ្កា	<i>Hemiramphus far</i>		•		
81	ត្រីបេកា	<i>Scomberomorus sinensis</i>		•		
82	ត្រីប្រមាមាត់ធំ			•		
83	ត្រីស្រោមដាវ	<i>Chirocentrus dorab</i>		•		
84	ត្រីមិនស្គាល់(10)			•		
85	ចែក្រពើ	<i>Doryichthys boaja</i>	•			
86	បង្កងប៉ាក		•			
87	បង្កាំង		•			
88	បង្កងឆ្មា	<i>Clorida decorata</i>	•	•		
89	បង្កាប៉ារ៉ា	<i>Penaeus merguensis</i>	•			
90	បង្កាអាំងឈើវ	<i>Shrimp sp.</i>	•			
91	បង្កាឌីខៈ	<i>Shrimp sp.</i>	•			
92	កូនបង្កា	<i>Shrimp sp.</i>	•			
93	បង្កាស	<i>Shrimp sp.</i>	•	•		
94	បង្កាកុងឡាយ	<i>Shrimp sp.</i>	•			
95	ឈ្លើងក្រហម	<i>Bohadschia sp.</i>	•			
96	ឈ្លើងម្រះ	<i>Holothuria sp.</i>	•			
97	ឈ្លើងសមុទ្រ		•			
98	ដង្កូវមមីស		•			
99	ដង្កូវរមាស់		•			
100	មីកស្នូក	<i>Sepiella inermis</i>	•			
101	មីកដៃកាវ		•	•		
102	មីកបារី	<i>Uroteuthis duvaucelli</i>	•			
103	មីកត្រចៀក		•			
104	មីកពីងពាង		•			

ល.រ	ឈ្មោះក្នុងតំបន់	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ប្រទះឃើញតាមវិធីសាស្ត្រ			
			ប្រើមងខាវ	ប្រើមងក្បក	ថតបាតសមុទ្រ	សម្ភាសន៍
105	មីតហ៊ុយសាយ	<i>Spioteuthis lessoniana</i>	•			
106	ក្តាមខ្លា	<i>Charybdis feriatus</i>	•			
107	ក្តាមសេះ	<i>Portunus pelagicus</i>	•			
108	ក្តាមស្តុក្រាប	<i>Crab sp.</i>	•			
109	ក្តាមនាគ	<i>Charybdis natator</i>	•			
110	ក្តាមព្រលិត	<i>Podophthalmus vigil</i>	•			
111	ក្តាមម្ពុល	<i>Crab sp.</i>	•			
112	ក្តាមសាក់កាដូ	<i>Dorippe granulata</i>	•			
113	ក្តាមក្រហម	<i>Crab sp.</i>	•			
114	ក្តាមម្នាក់ (ក្តាមសាក់កាដូ)		•	•		
115	ក្តាមស្នូច	<i>Crab sp.</i>	•			
116	ក្តាមដៃក	<i>Crab sp.</i>	•			
117	ក្តាមពឹងពាង	<i>Doclea ovis</i>	•			
118	ក្តាមស	<i>Crab sp.</i>	•			
119	ក្តាមពឹងពាងបន្លា	<i>Parthenope longispinis</i>	•			
120	ក្តាមអានន	<i>Crab sp.</i>	•			
121	ក្តាមបន្លា	<i>Crab sp.</i>	•			
122	ក្តាមជ័រស	<i>Crab sp.</i>	•			
123	ក្តាមជីន្លាប	<i>Matuta victor</i>		•		
124	ក្តាមស្នូក	<i>Cryptopodia fornicata</i>		•		
125	ដៃកដោក (គ្រុំត្រសេះ)	<i>Pteria penguin</i>		•		
126	ក្តាមកន្ត្រៃ	<i>Crab sp.</i>	•			
127	កាចរ	<i>Carcinoscorpius rotundicauda</i>	•			
128	ខ្យងភ្នែកប្រើស (ខ្យងប្រាក់)	<i>Turbo bruneus</i>	•			
129	ខ្យងចប	<i>Atrina vecillum</i>	•			
130	ខ្យងផ្លើរព្រាណ		•			
131	ខ្យងបន្លា	<i>Murex trapa</i>	•	•		

ល.រ	ឈ្មោះក្នុងតំបន់	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ប្រទះឃើញតាមវិធីសាស្ត្រ			
			ប្រើមងខា រ	ប្រើមងក្បក	ថតបាតសមុ ទ្រ	សម្ភាសន៍
132	កូនខ្យង(កូងងាវ)		•			
133	ខ្យងខ្មោស(ងាវខ្មោស)		•			
134	ត្រែងឈាម	<i>anadora nodifera</i>	•			
135	ខ្យងផ្លិត(ងាវផ្លិត)	<i>Amusium pleuronectes</i>	•			
136	ដៃខ្លា		•			
137	អាគីង	<i>Tetraclita formosa</i>	•			
138	ផ្កាយសមុទ្រ	<i>Luidia maculata</i>	•			
139	សេះសមុទ្រ	<i>Sea horse sp.</i>	•			
140	ជើងមាន់	<i>Protoreaster nodosus</i>	•			
141	ពពុះទឹក	<i>Jelly fish sp.</i>	•	•		
142	មេតាប៉ែ		•			
143	ញ៉ុណ្ណាន		•		•	
144	ញ៉ុខ្យាប់	<i>Sea surchin sp.</i>	•		•	
145	ញ៉ុដែក		•	•		
146	ស្លាបមាន់ ឬប្រាសសមុទ្រ	<i>Pteroeides sp.</i>	•			
147	ផ្កាថ្មី		•		•	
148	ផ្សោត	<i>Dolphin sp.</i>				•
149	ល្អិត	<i>Chelonia mydas</i>				•
150	ជ្រូកទឹក	<i>Dugong dugong</i>				•

សំគាល់៖ * ប្រភេទត្រីដែលមានតំលៃសេដ្ឋកិច្ចលើទីផ្សារ(កំណត់ដោយរដ្ឋបាលជលផល)

**ប្រភេទកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

លទ្ធផលនៃការសិក្សាយើងឃើញថា វាវិសត្វដែលនេសាទ និងថតបានមានប្រមាណ147ប្រភេទ ប៉ុន្តែយើងអាចកំណត់ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្របានមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។ ក្រៅពីនោះក៏មានសត្វកម្រមួយចំនួន ដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់បានជួបប្រទះដូចជា ផ្សោត ល្អិត និងជ្រូកទឹកជាដើម។ តាមការសម្ភាសន៍ ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ215នាក់ មាន5នាក់(ប្រជាពលរដ្ឋភូមិត្រីឡូ12 ភូមិព្រែកក្រែង និងភូមិត្រពាំងរៅ)ឆ្លើយថាធ្លាប់ជួបផ្សោតនៅខាងជើងកោះសេះ និងខោសកណ្តាលជិតកោះសេះ ដែលក្នុងនោះ4នាក់ឆ្លើយថា ឃើញនាពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយជាក់ស្តែងនៅពេលសិក្សាតាមរយៈការនេសាទ ក្រុមការងារក៏បានឃើញវត្តមានសត្វផ្សោតនៅមុខខាងកើតព្រែកត្នោតផងដែរ។ ចំណែកល្អិតវិញ មាន3នាក់(ប្រជាពលរដ្ឋភូមិត្រីឡូ12 និងភូមិព្រែកចេក)បានឆ្លើយថាធ្លាប់ឃើញ ដែលក្នុងនោះ2នាក់ឆ្លើយថាឃើញនាពេល

ថ្មីៗនេះ។ រីឯផ្នែកទឹកវិញ មាន1នាក់(ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិត្រីឡូ12)បានឆ្លើយថា ធ្លាប់ឃើញនាពេលថ្មីៗនេះនៅទីតាំង ឃ្នងបេអី(ឃ្នងនេះមានទីតាំងនៅខាងមុខភូមិត្រីឡូ12 ចំងាយប្រមាណ6គ.មពីប្រាំងទៅលំហសមុទ្រ)។

ដោយការសិក្សាប្រើមង2ប្រភេទផ្សេងគ្នាក្នុងការនេសាទ ធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការប្រៀបធៀបបរិមាណ ប្រភេទវាវិសត្វនីមួយៗដែលនេសាទបាន។ ម្យ៉ាងទៀតយើងក៏សង្កេតឃើញដែរថា ប្រភេទវាវិសត្វដែលនេសាទបានដោយប្រើ មងខាវ ភាគច្រើនខុសពីប្រភេទវាវិសត្វដែលនេសាទបានដោយប្រើមងក្បក ដែលអាចបណ្តាលមកពីលក្ខខណ្ឌរស់នៅ និងជម្រៅទឹក។ ហេតុដូច្នេះ ក្រុមការងារបានសិក្សាលើបរិមាណ ទំហំ និងទំងន់នៃប្រភេទនីមួយៗតាមវិធីសាស្ត្រ (ប្រភេទមង) នីមួយៗផ្សេងៗគ្នាដូចបង្ហាញក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃ3 ចំណុច3.4។

- ចំពោះមងក្បក៖

តាមលទ្ធផលសិក្សា យើងឃើញថា វាវិសត្វដែលនេសាទបានដោយការប្រើមងក្បកមាន41ប្រភេទ(ត្រី31 ប្រភេទ បង្កង1ប្រភេទ បង្កា1ប្រភេទ ក្តាម3ប្រភេទ មីក1ប្រភេទ ខ្យង1ប្រភេទ ត្រំ1ប្រភេទ ញំ1ប្រភេទ និងពពុះទឹក 1ប្រភេទ)។ ត្រីក៏ដែលជាត្រីតូចៗ (ទំងន់6-20ក្រាម)មានបរិមាណច្រើនជាងគេ ដែលមានវត្តមាននៅ10ខែ ក្នុង ចំណោម21ខែ ដែលមានបរិមាណសរុប172ក្បាល បរិមាណមធ្យម 17ក្បាលក្នុង1ខែ។ បន្ទាប់មកគឺត្រីគ្រាប់ខ្មុរមាន ចំនួនសរុប38ក្បាល មានវត្តមាននៅ7ខែ ហើយបរិមាណមធ្យមមានប្រមាណ5ក្បាលក្នុង1ខែ។ ចំណែកត្រីកាម៉យ ក៏មានបរិមាណសរុប38ក្បាលដែរ ប៉ុន្តែមានវត្តមានតែ2ខែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រភេទត្រីក្រៅពីនោះមានបរិមាណជាមធ្យមតែ1 ទៅ4ក្បាលប៉ុណ្ណោះក្នុង1ខែ។

ដោយឡែកវាវិសត្វដែលនេសាទបាន(តាមរយៈការប្រើមងក្បក)ក្នុងតំបន់បូម និងតំបន់បាក់បំពេញមានចំនួន 7ប្រភេទ ក្នុងនោះត្រី6ប្រភេទ និងពពុះទឹក1ប្រភេទ។ ក្នុងចំណោម7ប្រភេទនោះមាន 4ប្រភេទដែលមានតំលៃសេដ្ឋកិច្ច លើទីផ្សារ។

- ចំពោះមងខាវ៖

លទ្ធផលនៃការនេសាទដោយប្រើមងខាវចំនួន58ខែ (ទាំងក្នុង និងក្រៅតំបន់បូម និងតំបន់បាក់បំពេញ) មាន បង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

ចំពោះប្រភេទត្រី យើងឃើញថា ត្រីជំទង្គ ត្រីក្តិចិន និងត្រីកិមានវត្តមានពី38 ទៅ45ខែ។ ត្រីកន្តាំង ត្រីកន្តែងប្រេង ត្រីបាប៉ូច ត្រីទន្សាយ ត្រីអណ្តាតឆ្មៃ និងត្រីគោ មានវត្តមានពី10 ទៅ19ខែ។ ចំណែកត្រីកាម៉យមាន វត្តមាននៅ29ខែ។ រីឯប្រភេទត្រីក្រៅពីនោះមានវត្តមានពី 1ទៅ9ខែ។ ក្នុងនោះត្រីដែលមានបរិមាណច្រើនជាងគេគឺត្រីកិ មានចំនួនសរុប6738ក្បាល ចំនួនមធ្យមប្រមាណ150ក្បាល/ខែ ហើយភាគច្រើនមានទំងន់តូចជាង5ក្រាម/ក្បាល។ បរិមាណច្រើនបន្ទាប់គឺត្រីកាម៉យ ជាប្រភេទត្រីតូចៗ មានចំនួនសរុប271ក្បាល ចំនួនមធ្យមប្រមាណ9ក្បាល/ខែ និងភាគច្រើនមានទំងន់ពី5-10ក្រាម/ក្បាល។ ចំណែកត្រីក្តិចិន ត្រីទន្សាយ និងត្រីសេក មានចំនួនសរុបប្រមាណ 200ក្បាល និងចំនួនមធ្យមពី5 ទៅ24ក្បាល/ខែ។ ដោយឡែកត្រីអណ្តាតឆ្មៃក៏មានចំនួនសរុប200ក្បាលដែរ ប៉ុន្តែ មានវត្តមានតែ1ខែ និងមានទំងន់តូចជាង5ក្រាម/ក្បាលប៉ុណ្ណោះ។


ចំពោះប្រភេទបង្កងវិញ យើងសង្កេតឃើញបង្កងមានវត្តមាននៅ43ខែ មានចំនួនសរុប165ក្បាល ដែលភាគ ច្រើនមានទំងន់11-20ក្រាម/ក្បាល។

ចំពោះបង្ហា ប្រភេទដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេគឺបង្ហាតូចៗម្យ៉ាង ដែលអ្នកស្រុកហៅថាកូនបង្ហា មានវត្តមាននៅ31ខែ និងចំនួនសរុប453ក្បាល និងទំងន់តូចជាង5ក្រាម/ប៉ុណ្ណោះ។ បន្ទាប់មកទៀតគឺបង្ហាអាំងឈើ ក៏ជាប្រភេទបង្ហាតូចៗដែរ ដែលមាននៅ31ខែ និងចំនួនសរុប381ក្បាល និងទំងន់តូចជាង5ក្រាម/ក្បាល។ រីឯបង្ហាប៉ារ៉ាមានវត្តមាននៅ12ខែ មានចំនួនសរុប75ក្បាល ហើយភាគច្រើនទំងន់ 6-10ក្រាម/ក្បាល។


ចំពោះមីកវិញយើងឃើញថាប្រភេទមីកបារី មានចំនួនសរុបច្រើនជាងគេ(564ក្បាល) ហើយមាននៅ50ខែ ក្នុងនោះប្រមាណ 11%មានទំងន់ពី51ទៅ150ក្រាម 44%មានទំងន់តូចជាង5ក្រាម។ ក្រៅពីនោះមានទំងន់ចាប់ពី5ក្រាមទៅ50ក្រាម។ ខាងក្រោមជាក្រាហ្វិកនៃបរិមាណវាវិសត្វមួយចំនួនតាមខ្សែអូស(មងខាវ)នីមួយៗ។

ដោយឡែកបើគិតពីវាវិសត្វដែលនេសាទបានក្នុងតំបន់បូម និងតំបន់ចាក់បំពេញវិញ មាន82ប្រភេទ ក្នុងនោះ ត្រីមាន42ប្រភេទ បង្កង1ប្រភេទ បង្ហា5ប្រភេទ មីក5ប្រភេទ ក្តាម12ប្រភេទ និងប្រភេទផ្សេងៗទៀត។ ជារួមប្រភេទដែលផ្លាស់ទីលឿន ឬផ្លាស់ទីយឺតប៉ុន្តែមិនរស់នៅស្រទាប់បាត(ដូចជា ត្រី មីក បង្ហា បង្កង ពពុះទឹក) មាន55ប្រភេទ រីឯប្រភេទផ្លាស់ទីយឺត ហើយរស់នៅស្រទាប់បាត(ដូចជាក្តាម ខ្យង ឈ្លឹងសមុទ្រ គ្រែង...) មាន27ប្រភេទ។


រូបភាព 4.61 បរិមាណប្រភេទត្រីមួយចំនួនតាមខ្សែអូសនីមួយៗ



រូបភាព 4.62 បរិមាណប្រភេទបង្កាចំនួនតាមខ្សែអូសនីមួយៗ



រូបភាព 4.63 បរិមាណប្រភេទមីកបារីតាមខ្សែអូសនីមួយៗ



ចំពោះសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ពួកវារីសត្វសមុទ្រ តាមសំដីរបស់លោកប្រធានសហគមន៍ភូមិចង្កោន បានឲ្យដឹងថា កាលពីមុនមានការនេសាទដោយប្រើគ្រាប់ផ្ទុះ នៅមុំភូមិព្រែកអំពិល សព្វថ្ងៃមិនមានសកម្មភាពទាំងនោះ ទៀតទេ។ ប៉ុន្តែនៅមានការលួចចូលនេសាទពីសំណាក់ទូកឆក់ពីប្រទេសវៀតណាមម្តងម្កាលដែរ។

☛ អត្ថប្រយោជន៍នៃវារីសត្វ៖

វារីសត្វជាសមាជិកទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងទឹកដ៏សំខាន់មួយ ហើយមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាអាហារ បរិភោគ ចំណីសត្វចិញ្ចឹម និងនុយសម្រាប់នេសាទជាដើម នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ច ជាតិ។ ជាក់ស្តែង តាមលទ្ធផលនៃការសម្ភាសន៍បង្ហាញថា ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន75%នៃអ្នកដែលបានសម្ភាសន៍ មាន មុខរបរបំបង់ជាអ្នកនេសាទ ដូច្នេះធនធានជលផលមានសារៈសំខាន់ណាស់សំរាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់។

4.2.2.2.2-ផ្កាថ្ម

ផ្កាថ្មជាក្រុមនៃសត្វប៉ូលីប ដែលមានរាងដូចអានេម៉ូន (Anemone) ស្ថិតនៅក្នុងសាខាសេឡង់តេរី។ ប៉ូលីប នីមួយៗបញ្ចេញរស់ក្រពេញជាតិកំបោរនៅជុំវិញខ្លួនបង្កើតជាគ្រោងឆ្អឹង។ ពេលលូតលាស់ប៉ូលីបបំបែកខ្លួនជាក្រុមផ្កាថ្ម។ ក្រឡាផ្ទៃតំបន់ផ្កាថ្មនៅក្នុងដែនសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាន2,805.5ហិកតា ក្នុងនោះក្រឡាផ្ទៃផ្កាថ្ម នៅខេត្តកំពតមាន953ហិកតា។ មកដល់ឆ្នាំ2001 គេកំណត់បានផ្កាថ្មចំនួន70ប្រភេទនៅប្រទេសកម្ពុជា²¹។ ទីតាំងតំបន់ ផ្កាថ្មនៅដែនសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានបង្ហាញជូនក្នុងរូបភាព4.64។ តំបន់ផ្កាថ្មនៅក្បែរតំបន់បូមមាន បង្ហាញជូនក្នុងរូបភាព4.65 ដែលមានក្រឡាផ្ទៃប្រមាណ910ហិកតា (គណនាតាមផែនទីឆ្នាំ2004)²²។

²¹ឯកសារយោង3
²²ឯកសារយោង5

តាមរយៈការថតបាតសមុទ្ររបស់ក្រុមសិក្សាស៊ី អិស អេស នៅខែមីនា ឆ្នាំ2010 និងតាមរបាយការណ៍EIA 2009²³ យើងក៏សង្កេតឃើញដែរថានៅទល់មុខឃុំកោះតូច មានទីតាំងមួយចំនួនដែលមានវត្តមានផ្កាថ្ម ដែលរបាយ និង ទីតាំងនៃផ្កាថ្មទាំងនោះមានបង្ហាញក្នុងតារាង4.19 និងរូបភាព4.65ខាងក្រោម។

តារាង 4.19 របាយផ្កាថ្មនៅចំណុចថតបាតសមុទ្រ

ល.រ	ចំណុច	លេខនិយាម	របាយ
1	P3	48P 395598 1165368	តិចតួចបំផុត
2	P4	48P 393560 1165137	មធ្យម
3	P26	48P 400548 1161343	តិចតួច
4	P33	48P 396613 1164579	ច្រើន
5	P35	48P 396653 1162208	តិចតួចបំផុត
6	P36	48P 395542 1163406	មធ្យម
7	P87	48P 388185 1168512	តិចតួចបំផុត
8	P88	48P 397996 1164530	ច្រើន
9	P89	48P 396617 1165017	ច្រើន
10	G11 *	48 P 396002 1163680	ច្រើន
11	G12 *	48 P 397037 1162996	តិចតួច
12	G1 *	48 P 398072 1163754	តិចតួច
13	G13 *	48 P 393055 1165436	តិចតួច

សំគាល់៖ សញ្ញា(*) លទ្ធផលរបាយការណ៍EIA2009(ឯកសារយោង10)

²³ឯកសារយោង10

មិនមានការបញ្ជាក់ពីការកើនឡើង ឬថយចុះនៃផ្កាថ្មនៅតំបន់នោះទេ។ ប៉ុន្តែ តាមឯកសារផែនការគ្រប់គ្រងធនធានតំបន់ឆ្នេរនៅមូលដ្ឋាន ខេត្តកំពត 2002-2007²⁴ បានបញ្ជាក់ថាតំបន់ផ្កាថ្មនៅទល់មុខឃុំកោះតូច រងការបំផ្លាញដោយសារការដាំសារាយ ហើយអ្នកភូមិដែលដាំសារាយបានប្រមូលផ្កាថ្មយកទៅលក់ជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍។ ម្យ៉ាងទៀត កាលពីមុនផ្កាថ្មរងនូវការបំផ្លាញដោយសារការនេសាទដោយគប់គ្រាប់បែក។²⁵ ជាក់ស្តែង តាមរយៈការអង្កេតជាក់ស្តែង និងការសម្ភាសន៍បានបង្ហាញថា ទីតាំងដាំសារាយមួយភាគធំស្ថិតលើទីតាំងផ្កាថ្ម ដែលកំពុងបន្តដាំដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន (មានលំអិតក្នុងចំណុច4.2.2.2.4)។ ហើយតាមសំដីរបស់លោកប្រធានសហគមន៍ភូមិចង្កោន បានបញ្ជាក់ថា បច្ចុប្បន្នមិនមានការនេសាទប្រើគ្រាប់បែកទៀតទេ។ តាមរយៈលទ្ធផលថតអង្កេតគួរឲ្យកត់សំគាល់ដែរថា នៅតំបន់ផ្កាថ្មតាមផែនទី(រដ្ឋបាលជលផល2004) មានកន្លែងខ្លះពុំឃើញមានវត្ថុមានផ្កាថ្មឡើយ ហើយនៅចំណុចមួយចំនួនក្រៅតំបន់នេះ គឺប្រទះឃើញវត្ថុមានផ្កាថ្មខ្លះៗដែលដុះប្រមាណ1-2គម្ពីរផងដែរ(តារាង4.19 និងរូបភាពក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ5)។

រូបភាព 4.66 ផ្កាថ្មនៅចំណុចថតមួយចំនួន



ផ្កាថ្ម(ច្រើន)នៅចំណុច
 P88(48P 397996 1164530)

ផ្កាថ្ម(ច្រើន) នៅចំណុច
 P89(48P 396617 1165017)

☛ អត្ថប្រយោជន៍នៃផ្កាថ្ម

ផ្កាថ្មជាទីជំរកដ៏សំខាន់នៃពពួកត្រី ការវាស់ក្នុងទឹកដូចជា ត្រី ពពួកសត្វឥតឆ្អឹងកង ល្អនសមុទ្រ និងប្រភេទផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។ ហេតុដូច្នេះហើយ វាក៏ចូលរួមធ្វើឲ្យផលស្តុកវាវិសត្វសមុទ្រមានការកើនឡើងដែរ។ ក្រៅពីនោះ តំបន់ផ្កាថ្មជារនាំងជួយការពារឆ្នេរពីទឹករលក ហើយថែមទាំងជាតំបន់ទេសចរណ៍ ដ៏ស្រស់ត្រកាល និងជាតំបន់ស្រាវជ្រាវសិក្សាដ៏រចម្រុះក្នុងទឹកដ៏អស្ចារ្យទៀតផង។ ជាក់ស្តែងការសិក្សាបានបង្ហាញថា មានវត្ថុមានពពួកត្រីមួយចំនួនរស់នៅតាមផ្កាថ្ម (មានរូបភាពបង្ហាញជូនក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ5 ចំណុច5.7)។

4.2.2.2.3-ស្មៅសមុទ្រ

ស្មៅសមុទ្រជារុក្ខជាតិមានផ្កា ដុះក្នុងបាតសមុទ្រ។ ជាទូទៅស្មៅសមុទ្រត្រូវបានប្រទះឃើញ នៅចន្លោះរវាងព្រៃកោងកាង និងធនធានផ្កាថ្ម ហើយភាគច្រើនស្មៅសមុទ្រដុះនៅក្នុងទឹកដែលមានជម្រៅពី2ទៅ5ម៉ែត្រ ឬជួនកាលដុះនៅជម្រៅពី6ទៅ8ម៉ែត្រ ហើយបាតមានលក្ខណៈជាដីកក់ ឬដីខ្សាច់។ កត្តាសំខាន់ៗដែលធ្វើឲ្យស្មៅសមុទ្ររស់ និងលូតលាស់មាន ពន្លឺព្រះអាទិត្យ ប្រភេទដីបាតសមុទ្រ និងសារធាតុចិញ្ចឹម។

នៅប្រទេសកម្ពុជាធនធានស្មៅសមុទ្រមាននៅខេត្តកំពត កោះកុង ព្រះសីហនុ និងខេត្តកែប ដែលក្នុងនោះ ក្រឡាផ្ទៃវាលស្មៅសមុទ្រធំជាងគេគឺមាននៅក្នុងខេត្តកំពត ដែលមានទំហំ25,240ហិកតា²⁶។

²⁴ឯកសារយោង12
²⁵ឯកសារយោង6
²⁶ឯកសារយោង13

រូបភាព 4.67 ផែនទីស្នើសុំប្រកួតខេត្តកំពត



ផ្ទះលេខ៥៥២B, ផ្លូវលេខ២៣០, សង្កាត់ទឹកល្អក់៣, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ. ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 ទូរស័ព្ទ : (855) 23 210 313. ទូរសារ : (855) 23 214 070. អ៊ីមែល : info@ces.com.kh, គេហទំព័រ : www.ces.com.kh

តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវ²⁷ ស្មៅសមុទ្រនៅប្រទេសកម្ពុជាមាន១ប្រភេទដូចបង្ហាញក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

តារាង 4.20 ស្មៅសមុទ្រនៅប្រទេសកម្ពុជា

ល.រ	ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ
1	ស្មៅកាក់សមុទ្រ	<i>Halophila ovalis</i>
2	ស្មៅស្លាបមាន់	<i>Halophila decipiens</i>
3	ស្មៅខ្ពុយរនេងបង្កង់	<i>Cymodocea serrulata</i>
4	ស្មៅខ្ពុយរនេង	<i>Cymodocea rotundata</i>
5	ស្មៅល្អិត	<i>Halodule pinifolia</i>
6	ស្មៅខ្ពុយបាតស្លឹកតូច	<i>Halodule univervis</i>
7	ស្មៅខ្ពុយគុម្ព	<i>Enhalus acoroides</i>
8	ស្មៅខ្ពុយផ្លែដំ	<i>Syringodium isoetifolium</i>
9	ស្មៅខ្ពុយបាត	<i>Thalassia hemprichii</i>

ដោយឡែក តាមរយៈការសម្ភាសន៍ ស្មៅសមុទ្រដែលត្រូវអភិរក្សរបស់សហគមន៍ភូមិចង្កោមាន២៥០ហិកតា សហគមន៍ភូមិព្រែកត្នោតមាន៣០០ហិកតា និងសហគមន៍ភូមិព្រែកក្រែង-ត្រពាំងពៅមាន៣៥១ហិកតា។ តំបន់ស្មៅសមុទ្រដែលត្រូវអភិរក្សរបស់សហគមន៍ទាំងបីត្រូវបានបោះបង្គោល និងហាមឃាត់ការនេសាទលក្ខណៈបំផ្លាញដូចជាការអូសមងជាដើម។

តាមរយៈការថតបាតសមុទ្រ និងការសង្កេតផ្ទាល់នៅពេលជិះទូកនៅក្នុង និងក្បែរតំបន់គំរោងរបស់ក្រុមការងារខែមិនា ឆ្នាំ២០១០ និងតាមរបាយការណ៍EIA2009²⁸ យើងសង្កេតឃើញមានវត្តមានស្មៅសមុទ្រនៅទីតាំងមួយចំនួនក្នុង និងក្បែរតំបន់បូមបង្កើតយូង និងតំបន់ចាក់បំពេញ។ ចំពោះការកំណត់ប្រភេទវិញ យើងអាចដឹងចំពោះទីតាំងមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ ដោយសារទឹកមានសភាពល្អកំពេក។ ប្រភេទ និងរបាយស្មៅសមុទ្រតាមទីតាំងនីមួយៗមានបង្ហាញក្នុងតារាង៤.២១។

តារាង 4.21 ប្រភេទស្មៅសមុទ្រតាមទីតាំងថត និងអង្កេត

ល.រ	ចំណុច	លេខនិយាម	ប្រភេទស្មៅ	របាយ
1	P1	48P 398246 1165081	ស្មៅខ្ពុយ	តិចតួច
2	P2	48P 396835 1165284	ស្មៅខ្ពុយ	មធ្យម
3	P3	48P 395598 1165368	ស្មៅខ្ពុយ	តិចតួច
4	P8	48P 387525 1168932	ស្មៅខ្ពុយ	មធ្យម
5	P12	48P 382200 1169970	ស្មៅខ្ពុយ	តិចតួច
6	P13	48P 383962 1168817	ស្មៅខ្ពុយ	តិចតួច
7	P16	48P 404597 1165363	ស្មៅខ្ពុយ	មិនអាចកំណត់បានដោយសារទឹកល្អកំពេក
8	P17	48P 403293 1163718	ស្មៅខ្ពុយ	ច្រើន
9	P18	48P 404573 1163331	ស្មៅខ្ពុយ	តិចតួច

²⁷ឯកសារយោង៧
²⁸ឯកសារយោង១០

10	P22	48P 402598 1163266	ស្មៅខ្ពុយ	មជ្ឈម
11	P23	48P 402521 1165326	ស្មៅខ្ពុយ	មជ្ឈម
12	P24	48P 401622 1164390	ស្មៅខ្ពុយ	ច្រើន
13	P25	48P 401648 1162366	ស្មៅខ្ពុយ	ច្រើន
14	P26	48P 400548 1161343	ស្មៅខ្ពុយ	តិចតួចបំផុត
15	P27	48P 400568 1163289	ស្មៅខ្ពុយ	ច្រើន
			ស្មៅចំពុះទា(ខ្ពុយកាក់)	តិចតួច
16	P28	48P 400563 1165388	ស្មៅខ្ពុយ	មជ្ឈម
17	P29	48P 399598 1164287	ស្មៅខ្ពុយរនងបង្កង់	ច្រើន
18	P32	48P 398517 1164225	ស្មៅខ្ពុយ	មជ្ឈម
19	S1	48 P 402734 1162993	ស្មៅខ្ពុយ	ច្រើន
20	S2	48 P 403841 1163675	ស្មៅត្រយ៉ង់(ស្លឹកតូចៗ)	ច្រើន
21	S3	48 P 387285 1168392	ស្មៅខ្ពុយ	ច្រើន
22	G1 *	48P 398072 1163754	-	មជ្ឈម
23	G2 *	48P 398885 1162812	-	មជ្ឈម
24	G3 *	48P 399580 1161758	-	តិចតួច
25	G4 *	48P 403287 1163682	-	មជ្ឈម
26	G5 *	48P 402149 1163181	-	ច្រើន
27	G6 *	48P 400997 1162762	-	ច្រើន
28	G7 *	48P 400282 1163144	-	មជ្ឈម
29	G8 *	48P 399099 1163643	-	មជ្ឈម
30	G9 *	48P 392717 1167029	-	ច្រើន
31	G10 *	48P 384246 1168922	-	ច្រើន

សំគាល់៖ សញ្ញា(*) លទ្ធផលរបាយការណ៍EIA2009(ឯកសារយោង10)

តាមរយៈលទ្ធផលថតបានសម្រេចបានឲ្យដឹងថា នៅក្នុង និងក្បែរតំបន់ចាក់បំពេញ សម្បូរណ៍ទៅដោយស្មៅសម្រុះ។ គេក៏សំគាល់ឃើញផងដែរថា ទឹកនៅក្នុង និងក្បែរតំបន់ចាក់បំពេញ មានសភាពល្អ ហើយស្មៅសម្រុះមិនមានលក្ខណៈស្រស់បំព្រងនោះទេ គឺមានរុំពុំទូដោយកំទេចកំណាចច្រើននៅជុំវិញដើម និងស្លឹករបស់វា ដែលនៅទីតាំងផ្សេងទៀត មានកំទេចរុំពុំទូតិចតួចប៉ុណ្ណោះ។

ទាក់ទងនឹងការកើនឡើង ឬថយចុះនៃស្មៅសម្រុះ តាមរយៈការសម្ភាសន៍ ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិលួស និងភូមិគីឡូ12 អ្នកឆ្លើយសម្ភាសន៍ភាគច្រើន(74%ក្នុងភូមិលួស 59%ក្នុងភូមិគីឡូ12)បានឆ្លើយថា ស្មៅសម្រុះមានការថយចុះ ដែលក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លើយទាំងនោះភាគច្រើន(85%ភូមិលួស និង78%ភូមិគីឡូ12)បានឆ្លើយថា មូលហេតុដោយសារការចាក់ដីបំពេញឆ្នេរ។

ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋភូមិព្រែកចេក និងភូមិត្រពាំងពៅវិញ ភាគច្រើន(ព្រែកចេក70% ត្រពាំងពៅ68%) បានឆ្លើយថា ស្មៅសម្រុះមានការថយចុះ ដែលក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លើយទាំងនោះភាគច្រើន(ព្រែកចេក71% ត្រពាំងពៅ93%) មូលហេតុគឺដោយសារមានការប្រើទូកឌុន និងសកម្មភាពនេសាទច្រើន។

ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិកណ្តាល43%នៃអ្នកដែលបានសម្ភាសន៍បានឆ្លើយថា ស្មៅសមុទ្រមានការកើនឡើង ដែលក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានឆ្លើយទាំងនោះ83%ឆ្លើយថា មូលហេតុនៃការកើនឡើងគឺបណ្តាលមកពីមិនមានអ្នកណាប៉ះពាល់ និងមានការអភិរក្ស។ រីឯ29%ទៀត ឆ្លើយថាមានការថយចុះដោយសារមានសកម្មភាពនេសាទច្រើន។

នៅភូមិព្រែកអំពិល 45%នៃអ្នកដែលបានសម្ភាសន៍បានឆ្លើយថា មិនបានដឹងថាស្មៅសមុទ្រមានការកើនឡើងឬថយចុះនោះទេ។ ប៉ុន្តែ39%ឆ្លើយថាមានការកើនឡើង ដែលក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះ75%ឆ្លើយថា មូលហេតុនៃការកើនឡើង គឺបណ្តាលមកពីមិនមានអ្នកណាប៉ះពាល់ និងមានការអភិរក្ស។

ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិព្រែកក្រែង 47%នៃអ្នកដែលបានសម្ភាសន៍បានឆ្លើយថា ស្មៅសមុទ្រមានការថយចុះដោយសារមានទូកឌុនច្រើន ហើយ35%ទៀតបានឆ្លើយថាស្មៅសមុទ្រមិនមានការប្រែប្រួលទេ។

ចំណែកនៅភូមិចង្កោន និងព្រែកត្នោតវិញ 50%នៃប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិនីមួយៗដែលបានសម្ភាសន៍បានឆ្លើយថា ស្មៅសមុទ្រមានការកើនឡើង ដែលចំលើយភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះ(ចង្កោន90% ព្រែកត្នោត63%)គឺមូលហេតុបណ្តាលមកពីមានការអភិរក្ស។ រីឯ25%ទៀតនៃអ្នកដែលបានសម្ភាសន៍ក្នុងភូមិនីមួយៗនៃភូមិទាំងពីរបានឆ្លើយថាស្មៅសមុទ្រមានការថយចុះដោយសារមានសកម្មភាពនេសាទច្រើន។ ទីតាំងសិក្សាវត្តមានស្មៅសមុទ្រមានក្នុងរូបភាព4.69។

រូបភាព 4.68 ស្មៅសមុទ្រដែលអង្កេតឃើញ



ស្មៅសមុទ្រ(ច្រើន)

P17(48P 403293 1163718)



ស្មៅសមុទ្រ(ច្រើន)

P25(48P 401648 1162366)



ស្មៅសមុទ្រ(ច្រើន)


P24(48P 401622 1164390)



ស្មៅសមុទ្រ(តិចតួច)

P3(48P 395598 1165368)

រូបភាព 4.69 ផែនទីទីតាំងដែលមានត្រូវមានស្មៅសមុទ្រ



អត្ថប្រយោជន៍នៃស្នើសុំមុន៖


ស្នើសុំមុនជាជំរកដីសំខាន់សំរាប់ត្រី និងសត្វសមុទ្រជាច្រើនប្រភេទដូចជា ក្តាម ខ្យងជាដើម ជាពិសេសស្នើកាក់សមុទ្រ ស្នើល្អិត ស្នើខ្ពស់បាតស្លឹកតូចជាចំណីដែលសត្វកម្រ(ជ្រូកទឹកជាដើម)ចូលចិត្ត²⁹ ។ ក្រៅពីនោះស្នើសមុទ្រក៏ជួយថែរក្សាគុណភាពទឹកផងដែរ ដោយវាបានស្រូបយកសារធាតុពុលផ្សេងៗ ការសាយភាយកករផងដែរព្រមទាំងជួយទប់កម្លាំងទឹក និងការហូរចេញផងដែរ។ ជាក់ស្តែង ក្រុមការងារសង្កេតឃើញមានកំទេចកំណនៅជាប់នឹងស្នើសមុទ្រទាំងនេះជាច្រើន។ ក្រុមការងារក៏សង្កេតឃើញ នៅចំណុចP27(400568, 1163289)តែមួយចំណុចគត់ មានស្នើសមុទ្រមួយប្រភេទ(ឧបសម្ព័ន្ធ5 ចំណុច5.8 រូបភាពថតនៅចំណុចP27) ដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងស្នើកាក់សមុទ្រដែលជ្រូកទឹកចូលចិត្ត ប៉ុន្តែវាក៏មានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងស្នើស្លាបមានផងដែរ។

4.2.2.2.4-សារាយសមុទ្រ

-សារាយដុះដោយធម្មជាតិ

តាមរយៈការថតបាតសមុទ្រ ទីតាំងមួយចំនួនមានវត្តមានសារាយ ដែលមានរបាយមិនស្មើគ្នា។ កន្លែងខ្លះសារាយដុះដាច់ដោយឡែក ឯកន្លែងខ្លះទៀតដុះលាយជាមួយស្នើសមុទ្រ។

រូបភាព 4.70 សារាយធម្មជាតិ



សារាយធម្មជាតិដុះនៅទីតាំងស្នើសមុទ្រ
 P2(48P 396835 1165284)

សារាយធម្មជាតិ
 P34(48P 397568 1163248)

-សារាយវប្បកម្ម

តាមការអង្កេតជាក់ស្តែង នៅពេលជិះទូកថតបាតសមុទ្រ ក្រុមសិក្សាសង្កេតឃើញថា នៅទល់មុខភូមិព្រែកអំពិល ភូមិកណ្តាល និងភូមិព្រែកចេក(ចាប់ពីខាងកើតព្រែកក្តាត រហូតដល់ព្រែកកោះតូច) មានបង្គោលឈើជាច្រើនដែលជាបង្គោលដាំសារាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ នៅថ្ងៃទី22 ខែមិនា ឆ្នាំ2010 ក្រុមសិក្សាបានប្រើប្រាស់GPS ជិះទូកជុំវិញព្រំខាងក្រៅតំបន់បង្គោលដាំសារាយ ដើម្បីបង្កើតផែនទីព្រំតំបន់ដាំសារាយ (ដោយសារលក្ខខណ្ឌជម្រកក្រុមការងារមិនអាចជិះទូកជុំវិញផ្នែកខាងប្រាំងតំបន់ដាំសារាយបានឡើយ ដូច្នេះការគណនាក្រឡាផ្ទៃតំបន់មានបង្គោលដាំសារាយ ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគូសភ្ជាប់ព្រំខាងក្រៅមកខ្សែប្រាំង ហើយគណនាលើផែនទីតែម្តង។ តាមការគណនានេះ តំបន់មានបង្គោលដាំសារាយមានក្រលាផ្ទៃប្រមាណ1,260ហិកតា ដែលប្រវែងព្រំនៅលើខ្សែប្រាំងមានប្រមាណ

²⁹ឯកសារយោង11

6.5គ.ម និងចំងាយព្រំខាងក្រៅពីខ្សែច្រាំងទៅលំហសមុទ្រមានប្រមាណ1.5 ទៅ2គ.ម។ ប៉ុន្តែ ទំហំគណនានេះ ធំជាង ទំហំតំបន់ដាំសារាយជាក់ស្តែង ព្រោះថា៖

1-ការដាំសារាយមានការជ្រើសរើសជំរៅទឹក ព្រោះបើទឹករាក់ពេកធ្វើឲ្យងាយនឹងក្តៅដល់សារាយ បណ្តាលឲ្យ សារាយរលួយ ដូច្នេះការដាំសារាយត្រូវធ្វើឡើងនៅជម្រៅសមស្របមួយដែលមានចំងាយមួយឃ្លាតពីឆ្នេរ។


2-ក្នុងចំណោមទីតាំងដាំសារាយ5កន្លែងដែលក្រុមការងារបានអង្កេត មាន4កន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួន កំពុងចង់សារាយដាំ និងមាន1កន្លែងទៀតមិនមានដាំសារាយឡើយ(តាមការនាំផ្លូវ និងពន្យល់ដោយម្ចាស់ទូកដែលជា អ្នកដាំសារាយ ប៉ុន្តែពុំអាចបញ្ជាក់ថាការបោះបង់នេះមានទំហំប៉ុណ្ណា ឬប៉ុន្មានគ្រួសារឡើយ)។

3-តាមការសម្ភាសន៍ អ្នកដាំសារាយ មានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះឈប់ដាំសារាយនៅកន្លែងនេះហើយ។


ផែនទីទីតាំងដាំសារាយ5កន្លែងដែលក្រុមសិក្សាបានចុះទៅអង្កេតផ្ទាល់មានបង្ហាញក្នុងរូបភាព4.71 ហើយទាក់ ទងនឹងការដាំសារាយ មានលំអិតបន្ថែមនៅចំណុច4.3 ចំណុចខ.2។

Draft

រូបភាព 4.71 ផែនទីប្រតិបត្តិការបង្ហាញពីសារាយ និងទីតាំងដែលបានចុះអង្កេតផ្ទាល់




រូបភាព 4.72 ស្ថានភាពទូទៅនៃការដាំសារាយ



បង្គោលតំបន់ដាំសារាយ



សកម្មភាពចងសារាយ




សារាយដែលប្រជាពលរដ្ឋដាំ (ថតពីលើ)



សារាយដែលប្រជាពលរដ្ឋដាំ (ថតពីក្នុងទឹក)



ខ្សែនៅទីតាំងបង្គោលដែលគេមិនដាំសារាយ



សារាយធម្មជាតិដុះតាមខ្សែនៅទីតាំងបង្គោលដែលគេមិនដាំសារាយ

សន្និដ្ឋានលើធនធានជីវសាស្ត្រ

ជីវៈចម្រុះលើគោក

-ព្រៃកោងកាង៖ ព្រៃកោងកាងនៅតាមឆ្នេរក្បែរតំបន់បូមបង្កើតយូង និងតំបន់ចាក់បំពេញមាន៨ទីតាំង។ នៅជាប់ខាងជើងច្រើនខាងកើតនៃតំបន់ចាក់បំពេញ មានព្រៃកោងកាងដែលតាមការសង្កេតឃើញមានដើមកោងកាង និងដើមក្រញូបដុះលាយឡំគ្នានៅសេសសល់ប្រមាណ៣៥ហិកតា(មានលំអិតនៅចំណុច៤.២.១.២.១)។ តាមការសម្ភាសន៍អ្នកឆ្លើយសម្ភាសន៍នៅភូមិកណ្តាល ភូមិព្រែកអំពិល ភូមិចង្កោន និងភូមិព្រែកត្នោតភាគច្រើនបានឆ្លើយថានៅភូមិគាត់ព្រៃកោងកាងមានការកើនឡើងដោយសារមានការអភិរក្ស។ រីឯអ្នកឆ្លើយសម្ភាសន៍នៅភូមិរលួស ភូមិគីឡូ១២ ភូមិព្រែកចេក ភូមិព្រែកក្រែង និងភូមិត្រពាំងរៅ ភាគច្រើនបានឆ្លើយថាមានការថយចុះ ដោយសារការកាប់ធ្លា និងការចាក់ដីបំពេញឆ្នេរ។

-សត្វលើគោកតាមព្រៃកោងកាង៖ ប្រភេទសត្វដែលរស់នៅតាមព្រៃកោងកាង និងតាមមាត់សមុទ្រ(ខោស) មានចំនួន៣៤ប្រភេទ។ រុក្ខជាតិលើគោកនៅតាមភូមិក្រៅពីព្រៃកោងកាងមាន៣១ប្រភេទ។

ជីវៈចម្រុះក្នុងទឹក

-វារីសត្វ៖ តាមរយៈការសិក្សានេះ នៅក្នុង និងក្បែរតំបន់គំរោង និងតំបន់ចាក់បំពេញមានវត្តមានវារីសត្វ ១៥០ប្រភេទ ក្នុងនោះត្រីមាន៨៥ប្រភេទ បង្កាមាន៣ប្រភេទ បង្កាមាន៦ប្រភេទ មីកមាន៦ប្រភេទ ក្តាមមាន១៩ប្រភេទ។ ក្នុងនោះត្រីដែលមានតំលៃសេដ្ឋកិច្ចលើទីផ្សារមាន១២ប្រភេទ(ត្រីតុកកែ ត្រីកន្តាំង ត្រីកន្តាំងក្រអូប ត្រីកាដី ត្រីគោ ត្រីឆ្មារមតុកកែ ត្រីត្រសក់ ត្រីស្រកាក្រាស់ ត្រីភ្នែកធំ ត្រីអូច ត្រីគ្រាប់ខ្នុរ និងត្រីបោះត្រា) ក្នុងចំណោមនោះត្រីដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេគឺត្រីកន្តាំង បន្ទាប់មកគឺត្រីគោ។ ចំពោះសត្វកម្រដូចជាល្អិត ជ្រូកទឹក ផ្សោត ប្រជាពលរដ្ឋក៏ធ្លាប់បានជួបប្រទះដែរនាពេលបច្ចុប្បន្ន (តាមការសម្ភាសន៍ ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ២៥នាក់ មាន៥នាក់ ក្នុងភូមិគីឡូ១២ ភូមិព្រែកក្រែង និងភូមិត្រពាំងរៅ)។

ដោយឡែកវារីសត្វដែលនៅក្នុងតំបន់គំរោង និងតំបន់ចាក់បំពេញ(តាមរយៈវិធីសាស្ត្រនេសាទ) មាន៨៥ប្រភេទ វារីសត្វដែលផ្លាស់ទីលឿន ឬផ្លាស់ទីយឺតតែមិនរស់នៅស្រទាប់បាត(ត្រី មីក បង្កា ពពុះទឹក...) មាន៥៩ប្រភេទ រីឯវារីសត្វដែលផ្លាស់ទីយឺត ហើយរស់នៅស្រទាប់បាត (ក្តាម ខ្យង ងាវ លឿង...) មាន២៦ប្រភេទ។ ក្នុងនោះ ត្រីមានតំលៃសេដ្ឋកិច្ចលើទីផ្សារមាន៨ប្រភេទ។

-ស្មៅសមុទ្រ៖ នៅខេត្តកំពត ស្មៅសមុទ្រមានទំហំ២៥,២៤០ហិកតា ធំជាងគេក្នុងដែនសមុទ្រនៃប្រទេសកម្ពុជា។ តាមរយៈការដាក់ត្រួតព្រឹត្តិការណ៍តំបន់គំរោងលើផែនទីស្មៅសមុទ្រ(ប្រភព៖ របាយការណ៍EIA2009 ឯកសារយោង១០) និងគណនាតាមកម្មវិធីផែនទីArcGIS desktop9 version2 តំបន់ចាក់បំពេញទាំងមូលស្ថិតនៅលើវាលស្មៅសមុទ្រដែលមានទំហំប្រមាណ១,៤៤៩ហិកតា។ ចំណែកតំបន់បូមវិញ ផ្នែកទី១(ADCB)មានទំហំប្រមាណ៥២៩ហិកតា និងមួយផ្នែកនៃតំបន់បូមផ្នែកទី២(EFOP)ទំហំប្រមាណ៥៨ហិកតា ស្ថិតលើវាលស្មៅសមុទ្រ។ រីឯផ្នែកទី៣(MNGH) និងទី៤(IJKL) គេមិនឃើញមានវត្តមានស្មៅសមុទ្រឡើយ។ ជាសរុប គឺមានស្មៅសមុទ្រប្រមាណ២,០៣៦ហិកតាដែលស្ថិតនៅក្រោមតំបន់បូមបង្កើតយូង និងតំបន់ចាក់បំពេញ។ ក្រៅពីនោះយើងក៏សង្កេតឃើញវត្តមានស្មៅសមុទ្រនៅភាគខាងត្បូងភូមិព្រែកត្នោត និងភូមិព្រែកក្រែង(ចំងាយប្រមាណ១១គ.មពីតំបន់ចាក់បំពេញ និងប្រមាណ៣គ.មពីតំបន់បូម) និងនៅភាគខាងត្បូងភូមិព្រែកចេក ភូមិកណ្តាល និងភូមិព្រែកអំពិល (ចំងាយប្រមាណពី១គ.មទៅ៦គ.មពីតំបន់ចាក់បំពេញ និងប្រមាណ៤០០មទៅ៣គ.មពីតំបន់បូម)។ ចំពោះស្ថានភាពស្មៅសមុទ្រវិញ នៅក្នុង និងក្បែរតំបន់ចាក់បំពេញ មិនមានលក្ខណៈស្រស់បំព្រងនោះទេ គឺមានរុំព័ទ្ធដោយកំទេចកំណាច្រើន រីឯនៅទីតាំងផ្សេងទៀតមានកំទេចរុំព័ទ្ធគិតប៉ុណ្ណោះ។ តាមរយៈ

ការសម្ភាសន៍ ស្មៅសមុទ្រមានការកើនឡើង នៅភូមិកណ្តាល ភូមិព្រែកអំពិល ភូមិចង្កោន និងភូមិព្រែកត្នោត តែមានការថយចុះនៅភូមិរលួស ភូមិគីឡូ12ភូមិព្រែកចេក ភូមិត្រពាំងរពៅ និងភូមិព្រែកក្រែង។

-សារាយធម្មជាតិ៖ យើងសង្កេតឃើញមានខ្លះៗនៅលាយឡំជាមួយស្មៅសមុទ្រ ប៉ុន្តែមិនអាចកំណត់ទំហំផ្ទៃដុះបានឡើយ។

-សារាយវប្បកម្ម៖ តាមការសិក្សា នៅតំបន់មានបង្គោលដាំសារាយមានស្ថិតនៅខាងត្បូងភូមិព្រែកចេក ភូមិកណ្តាល និងភូមិព្រែកអំពិល ចាប់ពីចំងាយប្រមាណ1គ.មពីតំបន់ចាក់បំពេញទៅទិសខាងលិចប្រមាណ6.5គ.ម ដែលតាមការគណនាតាមកម្មវិធីផែនទី(មានលំអិតនៅចំនុច4.2.2.2.4 ចំណុចទីពីរ) មានទំហំប្រមាណតិចជាង 1,260ហិកតា។ ប៉ុន្តែ តាមការពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈ និងការសាកសួររបស់មេភូមិបានឲ្យដឹងថា ផ្ទៃដាំសារាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងដាំនាពេលបច្ចុប្បន្ន មានប្រមាណ67ហិកតាប៉ុណ្ណោះ(លំអិតក្នុងចំណុច5.4)។

-ផ្កាថ្ម៖ តាមការសិក្សាយើងសង្កេតឃើញថាផ្កាថ្មភាគច្រើនមាននៅទល់មុខភូមិព្រែកចេក ភូមិកណ្តាល និងភូមិព្រែកអំពិល(ចាប់ពីចំងាយប្រមាណ1គ.មពីតំបន់ចាក់បំពេញទៅទិសខាងលិចប្រមាណ7គ.ម)។